

CA 1871

Adaptér pre bezkontaktné meranie teploty je určený pre pripojenie k ľubovoľnému digitálnemu multimetru, ktorý disponuje vhodným rozsahom merania jednosmerného napätia. Výstupný signál je k dispozícii na dvoch 4 mm voľných banánikoch. Je vybavený indikátorom stavu napájacej batérie.



CA 1871

Rozsah merania	-30°C až +550°C
Najlepšia presnosť	2%
Optické rozlíšenie	8:1
Emisivita	pevná 0,95
Spektrálna citlivosť	6 - 14 μm
Čas reakcie	500 ms
Laserové zameranie	áno
Výstupný signál	1mV / 1°C
Rozmery	164 x 50 x 40 mm
Hmotnosť	182 g
Napájanie	9V
Súčasť dodávky	batéria

